

Übersicht: So warm muss es am Arbeitsplatz unbedingt sein		
	Tätigkeit im Sitzen	Tätigkeit im Stehen/Gehen
Leichte Arbeit: leichte Hand-/Armarbeit bei ruhigem Sitzen bzw. Stehen verbunden mit gelegentlichem Gehen, z. B. Büroarbeit	+20 °C	+19 °C
Mittelschwere Arbeit: mittelschwere Hand-/Arm- oder Beinarbeit im Sitzen, Gehen oder Stehen, z. B. Arbeit in Werkstätten	+19 °C	+17 °C
Schwere Arbeit: schwere Hand-/Arm-, Bein- und Rumpfarbeit im Gehen oder Stehen, z. B. Arbeit in Lagerhallen	-	+12 °C
premium.vnr.de Übersicht: Mindesttemperatur am Arbeitsplatz		